

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)


Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)

6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI SUPPORTO

Per una migliore comprensione di quanto sinora esposto si allegano di seguito alcune fotografie della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, corredate da punti di presa.



Punti di presa

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



01. Vista della chiesa da est.



02. Vista della chiesa da nord est.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



03. Vista della chiesa da nord.



04. Vista della chiesa da ovest.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



05. Vista della chiesa da sud.



06. Vista del fronte principale della chiesa.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



07. Dettaglio dello spigolo sud est.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



08. Dettaglio del prospetto sud.



09. Prospetto ovest, vista del muro controterra già realizzato in nel passato.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



10. Vista da ovest verso il campanile.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



11. Vista dell'interno, verso la navata laterale sud.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



12. Vista dell'interno, navata principale verso l'altare.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



13. Dettaglio dell'interno verso la cantoria. Si notino le fessurazioni in corrispondenza delle volte.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



14. Arco maggiormente fessurato all'interno della chiesa.

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



15. Esempio di fessurazione interna alla chiesa.



16. Pavimentazione pronao di accesso

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



17. Pavimentazione chiesa

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)


Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)

7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTEGRATIVA DI DETTAGLIO

Approfondimento lesioni interne e di facciata



Lesione facciata principale

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



Lesioni prima campata



Lesioni seconda campata

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



Lesioni terza campata



Lesioni ultima campata

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



Lesioni navata laterale – prima campata



Lesioni navata laterale, seconda campata

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)

Muro a secco (estremità dreni suborizzontali)



Vista del muro verso est



Vista del muro verso ovest

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)

Locali interni sottotetto



Vista dell'interno del sottotetto



Vista delle fessure sigillate nel 2006

ATP MILLAURES:

Ing. Federico Ragalzi – C.F. RGLFRC77C14L219G – Via Suffis 11, Meana di Susa (TO)

Arch. Arianna Senore – C.F. SNRRNN90M42L219N – Via F. Perino 11, Villar Dora (TO)

Ing. Elena Clivia Buonocore – C.F. BNCLCL84P42L219O – Via G. Ferrero 9/17, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Arch. Edoardo Schiari – C.F. SCHDRD93A28L727I – Via Levis 40, Chiomonte (TO)



Dettaglio lesioni: fessurazione comparsa in adiacenza alla sigillatura del 2006